

令和4年度 危険箇所点検報告書



< 目 次 >

		ページ
1	江 永	1 ~ 3
2	木 原 ・ 前 平	4
3	吉 福	5 ~ 6
4	心 野	7 ~ 9
5	横 手	10 ~ 12
6	口 の 尾	13 ~ 14
7	今 福 西	15 ~ 18
8	今 福 東	19 ~ 21
9	今 福 南	22 ~ 25
10	牛 石	26 ~ 28
11	塩 浸	29 ~ 31
12	桑 木 場 西 東	32 ~ 35
13	馬 責	36 ~ 39
14	三 川 内 山	40
15	前 田 円 常 寺	41

地区名	江永
【略図】  ① 登校時のみ使用している 吉福公民館付近の道 ・ 草が生い茂っていて歩きづらい時があるが、除草剤をまいたり、地区の掃除時に草刈りをしてもらっている。 ② 農免道路と市道の交差点 ・ 両側とも急な下り坂で、車がスピードを出して通過するため危険。カーブミラーはあるが高い位置にあるので、子供が死角になる。 ・ 両側とも減速の看板をつけてもらったが、交通量が増えていて心配。	③ ダム下の急カーブ ・ カーブミラーはあるが道は狭く、死角があり危ない。 ④ 下校時のみ利用している道 ・ 端の方のコンクリートがくずれ落ちている。 ・ 道幅が狭く、車が通ると危険。
【要望・改善して欲しい点 など】 ① 今後も草が生い茂っているときに対応をお願いしたい。 ② 通学路であることがわかる表記があると良い。カーブミラーが低い位置にあると良い。	③ [飛び出し注意]などの看板を立ててもらいたい。 ④ 新しい道ができる予定なので、完成まで待っていますが、まだ先なのでガードレールを付けてほしい。

※目印となる建物、県道、国道などを記入して下さい。

え な が
江 永

① 登校時のみ利用している吉福公民館付近の道

- ・草が生い茂って歩きづらい時があるが、除草剤をまいたり、地区の清掃時に草刈りをしてもらっている。



② 農免道路と市道の交差点

- ・両側とも急な下り坂でスピードを出して通過するため危険。カーブミラーはあるが高い位置にあるので子供が死角になる。
- ・両側とも減速の看板をつけてもらったが、交通量が増えてきて心配。



③ ダムの下での急カーブ

- ・カーブミラーはあるが道は狭く死角があり危ない




④ 下校時のみ利用している道



- ・登校時のみ利用している道は人通りが少ないため、下校はこちらを利用しているが道幅は狭く、車が通ると危険
- ・コンクリートがくずれ落ちているため、ガードレールを付けてほしい。



地区名	木原・前平
	
【要望・改善して欲しい点 など】 ①木原入口⇒横断歩道待機場所が狭いため車両出入時に歩行者がいると危険。 横断歩道待機場所を広くできないか。 ②木原入口⇒木原方面が見通せないため車両進入時に歩行者の存在を認識できない。 ミラーの設置などをお願いしたい。 ③木原入口⇒路肩に車両が停車していることが多くその場合、歩行者が見えない。 路肩停車をさせないようにお願いしたい。 ④木原入口⇒線路下が狭いため歩行者には国道側の状況がわからない。 歩行者かわわかるミラーなどの設置をお願いしたい。 ⑤前平入口⇒前平から下り車両が飛ばしてくるので危険。一旦停止の表示をお願いしたい。 ⑥アスバラ無人販売前⇒道幅が狭い。 ⑦木原町 398-1⇒カーブで見通しが悪い。 ※⑥⑦ともに、歩行者用レーンの表記など安全を確保できる手段を考えていただきたい。 ⑧江永への道⇒ほとんどの車両がスピードを出して木原方面へ向かってくるので、危険。 ミラーの設置などをお願いしたい。 ⑨木原町 835⇒カーブで見通しが悪く、スピードを出して走行する車両が多いので危険。 一旦停止の表記など、安全を確保できる手段を考えていただきたい。 ミラーの設置などをお願いしたい。	

※目印となる建物、県道、国道などを記入して下さい。

地区名	吉 福
【略 図】	
【要望・改善して欲しい点 など】	① かけ崩れの危険箇所 毎年、国土交通省に報告し、応急処置は行ってもらっているが、吉福、江永、横手、心野、木原、前平地区の児童・生徒の通学路になっており、通学時は大変危険なことから、早急に工事を行ってほしい。 ② 横断時の危険箇所(時代屋前の横断歩道) 児童が横断する際、停車した車に追突した事例が2件ほどあり、横断歩道の標識もありますが見えにくいので、車両運転者に注意を促すための路面標示等の設置をお願いしたい。⇒【改善点】木原の駐在所さんに、朝登校の際に横断歩道に立っていただけるようお願いし、児童の横断時には車を停止していただいております。朝は安全確保ができています。

※目印となる建物、県道、国道などを記入して下さい。

よし ふう
吉 福

①吉福 ロノ尾バス停手前



草木が生い茂っている。
電柱に木が絡まっている。

※国交省に連絡済み。法面工事は終わっているが不十分。
コンクリート舗装はできないが、木の伐採を実施予定。

②時代屋前の横断歩道




子どもの横断中に追突事故があり、横断旗を上げているが、なかなか車が止まってくれない。

※自治会長さんに報告済み、信号機を設置か、注意喚起の看板を立てるのか検討中です。
⇒今年度も要望します。

【改善点】朝登校時に木原駐在所の方に来ていただき、横断時に車を停めていただけるようになりました。
ご協力ありがとうございます！

地区名	心 野
【略 図】 	
【要望・改善して欲しい点 など】 ①曲目橋…橋の側面に落ちないように柵を付けてほしい。 ②脇道…児童が通る時間帯に通行止めにしてほしい。 ③道路沿い…ガードレールの設置、歩道を広げてほしい。 ④心野町公民館付近…スピードを出して車が通る為危険。速度制限か横断歩道がほしい。	

※目印となる建物、県道、国道などを記入して下さい。



① 曲目橋の心野側



集団登校の集合場所側
丸の部分に、柵がないため、
転落する危険性あり。

落ちないように、
柵を付けて欲しい。
(左図のような)



② ローソン前の抜け道

国道の信号が赤になった時、抜け道と
して進入してくる車が、スピードを出
してくるため危ない。

児童が通う時間帯に通行止にしてほし
い。



③横手との集合場所 道路沿い

○の部分が横手との待ち合わせ場所。

矢印部分にガードレールをつけて欲しい。



④心野町公民館付近

柚木から三川内にかけての下り坂になっているので、スピードを出して車が通る。


横断歩道もないため危険。

※速度制限か横断歩道が欲しい



地区名	横 手
【略 図】	
【要望・改善して欲しい点 など】 ① 心野への登り道・・・柚木・大野方面への抜け道になっており、信号もなく、スピードを出す車が多いです。横断の際、車に十分気を付けなければなりません。 ② ③ 有田町・楠木原線・・・拡幅工事が予定されているようで、測量作業が始まっています。横断時注意。工事完了時、②地点に新たな看板設置を希望します。 ④ 西九州自動車道下辺り・・・雑草が歩道をおおい、ふさいでいます。町内会長に県北振興局へ連絡していただければ幸いです。 ⑤ ローソン駐車場・・・朝からコンビニ出入りの車があるので、通る時は要確認。	

※目印となる建物、県道、国道などを記入して下さい。



- ①
 柚木・大野方面への抜け道になって
 おり、信号もなく、スピードを出す
 車が多いです。
 道向かいの友達の家へ遊びに行く
 時、横断する際、車に十分注意しな
 ければなりません。



- ②・③拡幅工事が予定されており、
 測量作業が始まっています。



- ②工事が予定されているの
 で、工事完了時には新たな
 看板設置を希望します。



- ③横断時注意。

④雑草が歩道をおおい、ふさいでいます。町内会長に県北振興局へ連絡していただけるようお願いしています。



⑤朝からコンビニ出入りの車があるため、通るときは、要確認。



地区名	口の尾
【略 図】	
口の うしろ	※小学校を境に、A, B 班に分かれています。
【要望・改善して欲しい点 など】	
A 班 ①雨天時に、田んぼの水が増水して、歩道に流れ込み、歩道が水没するので危険でしたが、補修作業が行われ改善されました。 ②通学路が狭く、アパートの車の出入りや広がって登下校しているので、車に気をつけるよう子ども達へ声かけしています。	
B 班 ③細く見通しの悪い道路を、通勤で急いでスピードをあげて通る車が多い。	

※目印となる建物、県道、国道などを記入して下さい。

くちのお
口の尾

- ①学校下の橋付近の歩道
⇒改善されました。



- ②口の尾公民館下の
アパート前通学路



通学路が狭く、アパートの車の
出入りがあります。
また、子ども達が広がって登下
校しているので危険です。
車に気をつけるよう、子ど
もへ声掛けしていきます。

- ③高速道路の下の通学路（口の尾B班の点滅信号下）



細く見通しの悪い道路
を通勤中の車がスピー
ドを上げて通っていま
す。

地区名	今 福 西
【略 図】	
【要望・改善して欲しい点 など】 ①②⑤アパート～中学校付近・・・「速度表示」や「止まれ」の文字が薄くなっている。塗り直してほしい。 ③クリーニング店横交差点・・・車がぶつかりそうになる。一時停止線がほしい。 自販機前・・・溝蓋がなく危険。(落ちてケガした子もいる。)溝蓋をしてほしい。 アパート前ミラー・・・電柱と被るように立っているので見えにくい。ミラーを見やすいようにしてほしい。 ④三河内駅～御地藏様の歩道・・・国道 35 号線から波佐見方面に通り返れる車(裏道・近道として)がスピードを出して通るので危険。スピードを出さないで通ってほしい。 【改善点】白線を塗り直してもらえました。 ⑥牧のうどん裏道・・・道が細いうえ、脇に草が生えており側溝の蓋がないので、登下校の際車が通ると子供達が危険です。草を刈る、溝に蓋をしてほしい。側溝が分からず、子どもが落ちたそうなので蓋をかぶせてほしい。	
※目印となる建物、県道、国道などを記入して下さい。	

いまぶくにし
今福西

①②⑤道路の「速度表示」や「止まれ」の文字を濃くしてほしい。



略図①



略図②



略図⑤

略図① 踏切の「止まれ」の文字が消えている。

略図② 道路の「止まれ」の文字が消えている。

略図⑤ 中学校前の橋近く「30」の文字が消えている。

一時停止できるよう、**はっきりと文字を書いて欲しい。**
(子供も車も)

クリーニング店横の交差点 (略図③)



中学校の方からくる車と
国道、三川内駅の方からくる車が
ぶつかりそうになる。

※一時停止線が欲しい。車用も人用も

④三河内駅から御地蔵様の歩道



↑白線について、改善済。

↑カーブミラーが電信柱と重なっているので見えにくい
運転手が確認が取りにくく危険。

※カーブミラーをずらして欲しい。

※ゆっくり走ってほしい。

グリーンタウン前自動販売機前の溝（②③付近）



溝のフタが自動販売機の
前だけなので危険です。
全部にフタをして欲しい。

（以前子どもが落ちたそうです。）

牧のうどん裏道



道が細いうえ、脇に草が生えており側溝のフタがないので、登下校の際車が通ると子ども達が危険です。

草を刈る、溝にフタをして欲しい。側溝が分からず、子どもが落ちたそうなのでフタをかぶせて欲しい。

⑥牧のうどん裏の道

「あぶない」の看板が倒れているのでわかりやすく立てて欲しい。

※現状、藪の中に隠れていて見えにくい。



【略図】

地区名 今福東

要望・改善して欲しい点 など】

①中学校テニスコート付近・・・Uターンする車や中学生を送迎する車の停車があり、登下校時など危ない。

②農道に抜ける坂道・・・下る際も同様、スピードが出ている車が多い。速度制限表示、スクールゾーンの表示が全く無く標識の設置希望。

③④⑤クリーニング店付近・・・③は30km速度規制の文字が2箇所消えかかっておりほぼ認識できないので書き直しを希望。

④クリーニング店 T字路・・・車の減速不足、一旦停止不足が見られ危険。停止線、「止まれ」の表記希望。

⑤クリーニング店 T字路・・・スクールゾーン表示はありますが、車の運転速度が出ている車も見られる。また三叉路で確認、減速不足が多く見られる為減速を促す注意喚起の看板等を希望。


⑥牧のうどん付近・・・道幅も狭くデコボコと道が悪い所がある。所々道が崩れかけている箇所があるので雨天時など足をとられないか心配。道の補修希望。

いまぶくひがし

今 福 東



- ①中学校テニスコート付近
Uターンをする車や、中学生を送迎する車の停車があり、登下校時など危ない。



- ②農道に抜ける坂道
下る際も同様、スピードが出ている車が多い。速度規制表示、スクールゾーンの表示が全く無く標識の設置希望。



- ③クリーニング店付近
30km速度規制の文字が2箇所消えかかっており、ほぼ認識できないので、書き直しを希望。



- ④クリーニング店T字路
車の減速不足、一旦停止不足が見られ危険。
停止線、「止まれ」の表記希望。




- ⑤クリーニング店T字路
スクールゾーン表示はありますが、車の運転速度が出ている車も見られる。
また三叉路で確認、減速不足が多く見られる
為減速を促す注意喚起の看板等を希望。



- ⑥牧のうどん付近
道幅も狭くデコボコと道が悪い所がある。所々道が崩れかけている箇所があるので雨天時など足をとられないか心配。道の補修希望。

地区名	今 福 南
【略 図】 	
【要望・改善して欲しい点 など】 ①銘陶苑の横道…家が建ったため見通しが悪く、車の交通量も多いので渡る際に危険。飛び出し注意看板が欲しい。 ②駅前までの白線がほぼ消えているので塗り直してほしい。空地の草がのびて歩道に出ているので草刈り希望。 ③駅前のバス通り…一時停止をしない車や40 km/h規制を守らない車が多い。 ④山口陶器店前…30の文字が消えかけている。学童注意希望。 ⑤菜の花の家前…溝蓋がグラグラして欠けているので足がはまると危険。交換希望。	⑥岡本歯科医院前…子供が横断する際、急なカーブで車からも子供からも見えづらく非常に危険。スクールゾーン・速度規制が運転手にもっと認識してもらえるように、目立つようラインなどつけてほしい。子供飛び出し注意看板がほしい。 ⑦歯科医院手前…カーブの先が見えない。カーブミラー設置希望。脇道に入る所のミラーが古く全く見えない。交換してほしい。30の文字が消えかけている。塗り直し希望。 ⑧踏切先のT字路…狭いT字路で車の出入りが多く特に危険。飛び出し危険の看板希望。一時停止にしてほしい。停止線が消えかけているので、塗り直しが必要。 ⑨カフェ通りカーブ…カフェのほうから来る車が見えづらい。飛び出し注意の看板希望。ミラーが古く交換希望。

※目印となる建物、県道、国道などを記入して下さい。



① 銘陶苑の横道

家が建ったため見通しが悪く、車の交通量も多いので渡る際に危険。

→飛び出し注意看板希望。



② 銘陶苑～駅前のバス通り

駅前までの白線がほぼ消えている。

→塗り直し希望。

空地の草が伸びきって歩道まで出てきている。

→草刈り希望。



③ 駅前のバス通り

一時停止をしない車や40km/h規制を守らない車が多い。

→毎朝でなくてよいので、警察官に立って欲しい。



④山口陶器店前

30の文字が消えかけている。
→塗り直し希望。



⑤菜の花の家前

溝蓋が破損して
ぐらついている。
→足がはまると危ないので
新しいものに変えてほしい



⑥岡本歯科医院前

子供たちが横断する際、
急なカーブで車からも見え
づらく非常に危険。
→学童注意、速度規制が運
転手にもっと認識してもら
えるように、目立つライ
ン、飛び出し注意看板
等付けてもらいたい。



⑦ 歯科医院手前

カーブの先が見えないので
カーブミラー設置希望。
脇道に入るところにミラーが
あるが古くて全く見えない。
交換希望。



⑧ 踏切先のT字路

狭いT字路で車の出入りが多く
特に危険！！

- ・飛び出し危険の看板希望。
- ・一時停止にしてほしい。
- ・停止線が消えかけていた為、
塗り直し希望。



⑨ カフェ通りカーブ

カフェの方から来る車が見え
づらい

- ・飛び出し注意の看板希望。
- ・ミラーが古く交換希望。

地区名	牛 石
【略 図】 The map shows the area around Ushiro, including locations like 三河内 (Saiwauchi), 三河内入口 (Saiwauchi Ichibu), 内山入口 (Uchiyama Ichibu), 塩浸町 (Shiojima), 三川内新町 (Saiwauchi Shinmachi), and テクノパーク (Techno Park). Two points of interest are marked with circled numbers: ① near the intersection of Route 1 and Route 2, and ② near the intersection of Route 1 and Route 3. Two inset photographs are included: one showing a road intersection with a guardrail, and another showing a road with a guardrail and a sign.	
【要望・改善して欲しい点 など】 ①通学路全体 ガードレールの設置希望。登下校時、児童が歩く道はありますが、事故防止、運転者向けの抑止のため、ガードレールの設置希望。波佐見方面へ抜ける交通量も多く、バスの通りもあるため。 ②テクノパーク入り口の横断歩道 信号機の設置希望。交通量も多く、スピードを出している車も多く危険なため。	

※目印となる建物、県道、国道などを記入して下さい。

うしいし
牛 石

- ①通学路全体で、ガードレールのない部分が多い。
ガードレールを付けて欲しい。



- ②テクノパーク入口の横断歩道



交通量も多い上、スピードを出してくる車も多く、信号機なしでの横断は危険。

信号機を設置して欲しい。
←難しいらしい。

無理なら歩行者用のライトボタンを付けて欲しい。

久留米運送横の十字路から三川内駅前



交差点
久留米運送付近



歩道はあるが、ガードレールがない部分と
白線で歩道を区切っている部分がある。

ガードレールを付けて欲しい。

地区名	塩 浸	
		
		
【要望・改善して欲しい点 など】 ①三河内駅前交差点・・・歩車分離信号でないので危険。 ②朝永製材所前・・・国道を早岐方面から有田方面に向かう車が左折侵入する際に歩行者が見えにくい。カーブミラーの設置を希望。 ③板井手橋・・・板井手橋の歩道は片側のみで危険。 ④⑤⑥JR 高架付近・・・④農道横の溝に蓋が無く、柵がないので危険。⑤波佐 見町方面への抜け道は人通りが少なく、一人歩きは危険。⑥高架下トンネル付近の2か所にカーブミラーがあるが、劣化している。修繕を希望。 ⑦三川内山入口踏切・・・歩道が狭く危険。車の通行量が多いが、信号機は歩車分離式ではなく、朝は保護者が旗当番をして見守るが、下校時は児童のみであり危険。		

しおひたし
塩 浸



①三河内駅前交差点

歩車分離式信号機ではないので、写真の様に、歩道も車道も青信号で、横断歩道に車が侵入する時などが危険。
登校時は桑木場西東及び塩浸保護者による旗当番2名と、交通安全協会から豊村さんに来ていただき、3名で横断時等を見守り中。ご協力ありがとうございます！

【課題】下校時は見守りが無い。

【対応】下校時の横断は、特に注意するよう児童に伝える。



②朝永製材所前

国道を早岐方面から有田方面に向う車が左折侵入する際、歩行者が見えにくい。

カーブミラーの設置を希望。



③板井手橋

板井手橋の片側には歩道があるが、もう片方には歩道がない。三河内駅に向う際、小・中学生が歩道ではない部分を通らないよう注意喚起が必要。



④板井手橋～トンネルを抜け右折後の側溝

所々深い部分があるが、手すり、柵、蓋などが無く、落ちやすい。この農道が一部崩れているので、以前修繕申請をしたが、自治会負担が3割の為保留中。



⑤板井手橋からトンネルを抜け直進する道人通りが少なく、一人歩きは危険。街灯が少なく、夕方・夜間は特に危険。細い道だが波佐見方面から板井手橋までの狭い抜け道として、スピードを出して通る車やバイクが見られるので、注意が必要。



⑥JR高架付近のカーブミラー（2か所）板井手橋からJR高架下トンネルを抜け直進する所（⑤付近）と信号機付近の2か所にカーブミラーが設置してあるが、劣化しており、ミラーが外れ落ちそう。修繕を希望。



⑦三川内山入口踏切
特に登校時、三川内山入口は出入りする車が多い。歩車分離信号機ではないので、歩道が青信号でも危険な状態。

地区名	桑木場西・東
【略 図】	
【要望・改善して欲しい点 など】 ・写真①～④、写真⑥～⑧は変更ありません。(改善されていません。) ・写真⑤はガードレールが設置され、改善されました。 ・写真⑨(☆印)は桑木場西地区の集合場所ですが、溝があつて危ないので、改善をお願いします。	

※目印となる建物、県道、国道などを記入して下さい。

くわこばにしひがし
桑木場西東



①二本松入口

歩道はガードレールが設置され安全に。
引き続き、飛び出し注意の看板は希望します。



②コイン精米機奥の溝

大雨の日は急流になり、大人でも落ちたら
死亡の可能性大。ぜひ蓋を設置してほしい。



③④桑木場西の児童と桑木場東の児童の合流場所

向かって左側は深い側溝となっており、
足を滑らせて落ちないように注意が必要。
蓋を設置してほしい。



- 【改善報告】
⑤合流場所からバス停までの歩道
ガードレールが設置されました。



- ⑥馬責方面へ抜ける道
左の道に出入りする車のためガード
レールが切れている。子供たちはこ
こを直進して登校している。左側を
歩くよう指導する。



- ⑦バス停から先の歩道
民家の塀があり、極端に歩道が狭く
通りにくい。
雨天時、傘をさしての通行が危険。



- ⑧ケアハウスから馬責へ向かうカーブ
このカーブの先に児童の自宅があり、
ここを通行する車からは、大きな植
え込みの影から急に子供が出てくる
ような感じに見える。飛び出し注意
の看板を設置してほしい。



⑨桑木場西
集合場所

溝があって
危ないです。

蓋などの設置を
お願いしたい
です。

地区名	馬 責 (1)
【略 図】 	
【要望・改善して欲しい点 など】 ①百年橋付近 小学校の門を出て、右側(ゴルフ場方面)の道で窯元の前までは、拡幅して歩道が出来改善されていますが、その下から学校の入り口までは登校時、車の往来が激しく白線の内側を車が通ることがあり無理に離合する車がいるため危険度が増しているように感じます。	

※目印となる建物、県道、国道などを記入して下さい。

地区名	馬 責 (2)
【略 図】 	
【要望・改善して欲しい点 など】 ②馬責地区集合場所からゴルフ場を通る道 馬責の通学路全般ですが、日が長い時期は問題ありませんが、冬など日が沈むのが早い時期は、街灯がないため非常に暗い通学路です。②③は次ページにより示します。	

※目印となる建物、県道、国道などを記入して下さい。

地区名	馬 責
【略 図】	
【要望・改善して欲しい点 など】 ②ゴルフ場への登り口付近 斜面の崩れが年々広がってきているようです。側溝も埋もれてしまっています。崖崩れが起こらないように石垣で補修をお願いします。	


※目印となる建物、県道、国道などを記入して下さい。

地区名	馬 責
【略 図】 	
【要望・改善して欲しい点 など】 ③ゴルフ場付近の防護柵 児童の通行上問題はありませんが、倒木による防護柵の破損と思われます。破損しているようでは防護柵の意味がありません。修理をお願いします。	

※目印となる建物、県道、国道などを記入して下さい。

地区名	三川内山
【略 図】	
【要望・改善して欲しい点 など】 ・風や雨による倒壊や物が飛ぶ恐れあり。補修してもらいたいです。 ・子どもたちへ、できるだけ近づかないよう声かけする。	

※目印となる建物、県道、国道などを記入して下さい。

地区名	前田円常寺
	     
【要望・改善して欲しい点 など】 ①②三川内山入口からの直線、歩道が非常に狭く、白線が消えている部分もあります。通勤等の近道利用で、制限速度（30キロ）の2倍近いスピードを出して走っている車が目立ちます。時間帯制限（一方通行）や、定期的に警察によるパトロールを行って欲しい。 ③④⑤公民館下、保育園下付近、白線が消えており、車道との区別がされていない。車が離合する際に歩道に侵入していて、非常に危険。車道と歩道の区別をして欲しい。 ⑥民家の塀にひびが入り、崩れかけている。すぐ横を通過するので崩れたらとても危険です。 ※全体的に、道幅が狭く車道と歩道の区別がされていない。ポールを立てたり、色分けをして区別をハッキリして欲しい。また車が離合する際に、歩道に車が侵入してくる状況、交通規制（登校時間帯の一方通行）など改善をして欲しい。	