


《 東山地区危険箇所 》



① 見通しが悪い
下りの車のスピードに注意



② 空き家
倒壊の危険



③ 空き地
フェンスがなく危険



④ 道がせまく溝蓋がないので注意



⑤ 石の柵が低く転落注意



⑥ カーブで見通しが悪い



⑦ 両脇に溝蓋のない側溝があり注意



⑧ 見通しが悪い
交通量が多く通行注意



⑨ 路側帯がせまく車両の通行に注意



⑩ 道がせまく車両の通行に注意



⑪ 下りの車のスピードに注意



⑫ 溝蓋のない側溝があり注意



⑬ 道がせまく車両の通行に注意



⑭ カーブにより危険
草が多いと歩けない



⑮ 歩道がせまい
交通量が多く通行注意