

山 手 町

1. 学校付近の道路はスピードを出す車もあり、事故が発生しているので、通行に十分注意する。また、通行時は広がって歩かない。
2. 旧西海クリーニング店前の信号のある交差点は、車が加速しやすいので、十分注意して横断する（特に下校時）。登校時は速やかに横断する。
3. 山手公民館前の川は、雨天時は増水するので気をつける。
4. 牟田商店から入った一方通行は、外側線(白線)が引いてあるが、車がスピードを出してくるので注意する。
5. 熊野神社前の階段は急で手すりもないので注意する。←写真① また階段を上り終わると、右側にやぶがあり手すりも低いので危険。←写真② 草がしげっているので剪定をしてほしい。その先に続く下りの階段は人目につかず、うす暗く、急なので注意する。熊の神社上のしげみの所に柵をつけて欲しい（要望中）
6. 通学路の中田さん宅前の階段上は、下ってくる車から見えないので飛び出さない。
7. 牟田米穀店から宮田クリーニング店の通り。下から一方通行だが、交通量が多い。地域住民からも「一列で端を歩くように」要望あり。
8. 山手町 7-6(古賀さま宅前)大きめの穴を発見。←写真③
9. 耀光病院バス停近くの側溝も足を取られる危険あり。←写真④と⑤
10. シティハイム山手の溝の隅間。←写真⑥
11. 黒岩さま宅の向かい側。雑草でかくれているがすぐに溝がある。転落の危険あり。←写真⑦
12. 親和銀行寮の近くの橋。防御網は設置してあるが、隙間があり、転落の危険あり。←写真⑧
13. 橋の反対側は、防御網もなくさらに危険。←写真⑨
14. 坂田さま宅のすぐ脇の階段。階段と溝の間がかなりある。転落の危険大。←写真⑩
15. 全体的に、歩道の白線が消えているところが多かった。（車目線では、白線が視界に入らない）
16. ハピネス・リンク・ササヤカ（Happiness・link・sasayaka）マンション前は側溝が深いので、危険。←写真⑪
17. 山手町入り口バス停下にあるにある川沿いのブロック塀が古くて危険。（子供たちが塀の下にある葉っぱを取っている）←写真⑫

【ストップマーク貼付箇所】

1. 山手町バス停横（中島さん宅前）	1枚	12. 親和銀行(山手寮)横	1枚
2. 牟田商店前	2枚	13. クリーニング店(宮田さん宅)	2枚
3. 新道（中西さん宅前）	1枚	14. プール裏	1枚
4. 公民館前	2枚	15. 森永工務店横	1枚
5. 下山手バス停前	1枚	16. 北村呉服店入口（両サイド）	2枚
6. 下山手バス停上（中島さん宅横）	1枚	17. 親和銀行寮迎い	1枚
7. 森さん宅（旧古本屋）前	1枚	18. 松永駐車場横	1枚
8. 立石さん宅前（旧古本屋向かい側）	1枚	19. 熊野神社入口バス停	1枚
9. 学校下交差点	2枚	20. おおいチョウの通り	1枚
10. 通学路階段上	3枚	21. 黒岩様宅と親和銀行寮の間の通りの反対側	1枚
11. 12区（碓さん宅横）	1枚	22. 東山手バス停よこ横断歩道	1枚



写真①



写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧



写真⑨



写真⑩



写真⑪ - 1



写真⑪ - 2



写真⑫